




Zestawy naprawcze piasty ECO Plus 3

Dla osi BPW ECO Plus 3 mającej premierę w maju 2015 roku opracowane zostały następujące zestawy naprawcze:


09.801.08.36.0

Kompletna piasta ECO Plus 3; piasta typu B



09.801.08.40.0


Zestaw naprawczy łożysk z nakrętką osi i kołpakiem; Oś ECO Plus 3





09.801.08.41.0

Zestaw naprawczy łożysk bez nakrętki osi i bez kołpaka; Oś ECO Plus 3



05.212.25.98.0 Kołpak z O-ringiem

05.212.25.99.0 Kołpak chromowany*; z O-ringiem

*(odporność na korozję niezgodna z normą DIN 50021)



16.038.22953 Narzędzie do montażu pierścienia ABS



UWAGA!

Wraz z wprowadzeniem osi ECO Plus 3 zmodyfikowano tarcze hamulcowe:

Typ hamulca	Stary numer katalogowy	Nowy numer katalogowy
TSB3709	03.088.34.14.0/.7/.8	03.088.34.21.0/.7/.8
	03.088.34.17.0/.7/.8	03.088.34.22.0/.7/.8
TSB4309 / TSB4312	03.088.35.05.0/.7/.8	03.088.35.12.0/.7/.8

(szczegółowe informacje dotyczące tarcz hamulcowych zawarte są w: BPW NEWS - Tarcze hamulcowe do ECO Plus3_06_2015)